

Update DTCO 4.1 naar 4.1b


Voorwaarden:

- WorkshopTab is geregistreerd voor DTCO update.
- DTCO upgrade certificaten zijn geïnstalleerd.
- Werkplaats heeft een DTCO update kabel (2910000849500).
- Messageheugen download is voltooid.
- Goede internetverbinding gedurende het hele updateproces (ca. 25 minuten).


1. Laat de versie van de tachograaf verifiëren door de WorkshopTab applicatie.
Verbind hiervoor de WorkshopLink met de tachograaf en wacht op de verbinding.
Indien er al een werkplaatskaart in de tachograaf is ingevoerd mag deze blijven zitten.




2. Ga naar menu “TCO Info” in de WorkshopTab applicatie.



3. Ga naar menu “ DTCO update” .



4. De huidige softwareversie van de tachograaf wordt nu automatisch herkend.
Indien de werkplaatskaart nog niet is ingevoerd mag deze nu ingevoerd worden en kan de werkplaatskaart pincode verzonden worden door op de knop “Pincode verzenden” te klikken (mits de werkplaatskaart is toegevoegd aan het persoonlijk wachtwoord menu).



5. Klik op de “ Start” knop en volg de instructie op het scherm om de tachograaf in de upgrade mode te brengen. Volg de instructies welke op het tablet scherm worden getoond om de tachograaf in de upgrade mode te brengen.



6. Stap1: druk op de OK-toets om het menu te openen.



7. Stap 3: Druk op pijltje naar beneden totdat hje het volgende scherm ziet en druk op de OK-toets.



8. Stap 4: druk op pijltje naar beneden.



9. Stap 5: Druk op de OK-toets als “service SW-upgrade in het scherm verschijnt.



10. Stap 6: De SW-upgrade wordt gestart.



11. Stap 7: Als er een massageheugen download is gemaakt druk op pijltje naar beneden.



12. Stap 8: Bevestig “data download – yes” met de OK-toets.



13. Stap 9: Werp de werkplaatskaart uit.



14. Stap 10: Bevestig einde land “NL” met de OK-toets.



15. Stap 11: Bevestig “Calibration No” met de OK-toets om geen technische print af te drukken.



16. Stap 12: wachten a.u.b.....




17. Stap 13: Upgrade mode wordt gestart. Wacht totdat het scherm Upgradeerror 40B5 aangeeft.




18. Stap 14: Verbind de updatekabel met de tachograaf.


Verwijder de WorkshopLink uit de frontinterface van de tachograaf en verbind de USB stekker van de updatekabel met de USB-poort van de tablet (rechts achter het zwarte klepje).



19. Druk nu op de “start” knop in de WorkshopTab applicatie. De aangesloten updatekabel wordt nu gezocht en als deze succesvol verbonden is wordt dit gemeld met “DTCO update Succes”. Druk nu op de knop “volgende”.



20. Er wordt nu verbinding gemaakt met de tachograaf en het serienummer wordt uitgelezen. Tevens wordt het upgrade bestand en certificaat welke in het begin automatisch zijn gedetecteerd weergegeven. Druk op de “start” knop in de WorkshopApp om de upgrade te starten. Wacht met de OK-bevestiging op de tachograaf totdat het scherm wordt getoond dat de OK-toetst van de tachograaf bedient moet worden.



21. Nadat op de tachograaf de update wordt gestart door de OK knop te drukken wordt update proces 1/2 gestart. Dit duurt een paar minuten.




22. Hierna wordt het internal Flash Memory gewist.




23. En vind er een update plaats van de Security Controller.




24. Na het updaten van de Security Controller start automatisch update proces 2/2. deze stap duurt ca. 18 minuten.



25. Klik op “volgende” als de tachograaf “upgrade done” aangeeft. De tachograaf doet automatisch een warme herstart en komt met het standaard scherm.



26. Er wordt nu gevraagd om opnieuw de werkplaatskaart in te voeren en de WorkshopLink in de frontinterface van de tachograaf aan te brengen om de licenties bij te werken. Hierna kunnen we werktijdenteller indien gewenst, aangepast worden. Druk op de knop “volgende”.



27. Verander eventueel voor Nederlandse voertuigen de dagelijkse werktijdteller van 600 min. naar 720 min (12 uur) en druk op “schrijven”.

TCO Parameter

16:46 39 %

Zend PIN code

Parameters lezen

Parameters schrijven

Parameters

Beschikbaarheid toevoegen aa...	Aan	
Wekelijkse rijtijd	Aan	
Volvo/Renault Chano		
Volvo/Renault Serienr.	yyby	
Productcode	1381.75500.33006	
Dagelijkse rijtijd info	Aan	
Activatie modus	Met 1e kalibratie	
Printen bij uitname kaart	Uit	
▼ Werktijdtellers		
Dagelijkse werktijd	720	
Wekelijkse werktijd	3600	
Continue werktijd	360	
Minimale werkonderbreking	30	
Voorwaarschuwingstijd	15	
► Scania		
Werktijd teller licentie	Aan	

Schrijven

DTCO1381 10 / 10

28. Controleer en wis als laatste het storingsgeheugen van de tachograaf.

TCO info

16:48 39 %

Storingsgeheugen

TCO Info

TCO catalogus

DTCO update

DTCO1381 10 / 10

29. Mocht het update proces mislukken kan de update procedure opnieuw gestart worden via de tablet.

Let op: als er geen “Abort” weergave in het display van de tachograaf wordt weergegeven dan mag de voedingsspanning van de tachograaf niet meer losgenomen worden. In dit geval moet de update proces opnieuw gestart worden totdat de update geslaagd is.

Is de “Abort” weergave wel in beeld dan kan het updateproces in de tachograaf beëindigd worden en springt de tachograaf terug naar de laatste softwarestand.

